

Funktionskontroll av ventilationssystem

Fastighetsbeteckning Rambergsstaden 74:8		Systembeteckning LB01		Besiktningsdatum 2023-05-25	Underskrift 
Bygg. nr	Benämning kvarter	Ventilationssystem typ FTX		Sakkunnig Hampus Wågestrand	
Adress Rosenapelgatan 27-31		Betjäna Bostäder		Företag Energi & Miljöteknik i Gbg AB	
Ort 417 11 Göteborg		Verksamhet	Bes int 3 År	Adress Designvägen 3	
Byggår 2019	Ombyggnadsår	Brukartider 00-24	Drifttider 00-24	Post nr 435 33	Ort Mölntycke
Uppvärmningsform Fjärrvärme		Proj. luftmängd 665/725 l/s		Tel nr 031-69 61 00	Behörighet K
Byggnadsägare Brf Sverigehuset Kubik 1		Adress Östra Hamngatan 19, 411 10 Göteborg			
Driftansvarig Nordic Life		Adress Support@nordiclife.se			
		Tel nr 031-7044520			

Pos	Kontroll	Anmärkning	Åtg	Pos	Kontroll	Anmärkning	Åtg
1	Dokumentation			5	Styr och regler		
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar			5.1	<input type="checkbox"/> Manöver		
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktioner			5.2	<input type="checkbox"/> Styrning		
1.3	<input type="checkbox"/> Underhållsinstr.			5.3	<input type="checkbox"/> Brand		
1.4	<input type="checkbox"/>			5.4	<input type="checkbox"/> Reglering		
2	Kanalsystem			5.5	<input type="checkbox"/> Larm		
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag			5.6	<input type="checkbox"/> Indikering		
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning			5.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärde		
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter i kanalsys			5.8	<input type="checkbox"/> Brukartider		
2.4	<input type="checkbox"/> Smuts i kanal			5.9	<input type="checkbox"/> Drifttider		
2.5	<input type="checkbox"/> Kortslutning Uteluft / avluft			6	Lägenhet / Lokal		
2.6	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning			6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon		
2.7	<input type="checkbox"/>			6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft		
2.8	<input type="checkbox"/>			6.3	<input type="checkbox"/> Överluft		
3	Fläktrum			6.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon		
3.1s	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet			6.5	<input type="checkbox"/> Frånluftsdon		
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning			6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa		
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp			6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt		
3.4	<input type="checkbox"/>			6.8	<input type="checkbox"/> Kortslutning till/frånluft		
3.5	<input type="checkbox"/>			6.9	<input type="checkbox"/>		
4	Fläktaggregat			7	Provningar		
4.1s	<input type="checkbox"/> Ljudvibrationer			7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöden		
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor			7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöden		
4.3	<input type="checkbox"/> Filter			7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur		
4.4	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar	Märkeffekt: 2x1,4kW		7.4	<input type="checkbox"/> nt VVX - % vid t-ute - °C		
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrum			7.5	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet		
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft			7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå		
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-Funktion			7.7	<input type="checkbox"/> --		
4.8	<input type="checkbox"/> Försmutsning			7.8	<input type="checkbox"/> Avlopp		
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion			8	Övrigt		
4.10	<input type="checkbox"/> Frys-vakt			8.1	<input type="checkbox"/> Fuktutslag		
4.11s	<input type="checkbox"/> Dränering			8.2	<input type="checkbox"/> Övrigt		
4.12	<input type="checkbox"/>			8.3	<input type="checkbox"/>		
4.13	<input type="checkbox"/>			8.4	<input type="checkbox"/>		

Kontrollens omfattning markeras med X

Åtgärd: 1 = Bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas

